



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ №169»

Б.К. Козырева

« 14 » 03. 2016

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
образовательного учреждения МБОУ «СОШ №169»**

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1.1. Наименование объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 169»

1.2. Адрес объекта 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, 21

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 3 (три) этажа, 4144,3 кв. м,

часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв. м,

наличие прилегающего земельного участка - да,

1.4. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2016г.,

капитального _____

1.6. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.7. Форма собственности муниципальная

1.8. Сфера деятельности образование

1.9. Виды услуг: реализация основных общеобразовательных программ начального общего, реализация дополнительных общеразвивающих программ, присмотр и уход, организация отдыха детей и молодежи, предоставление питания

1.10. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, проживанием, на дому (по месту жительства), дистанционно

1.11. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

1.12. Категории обслуживаемых детей-инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью, иные дети-инвалиды

1.13. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 279 учащихся

1.14. Количество работников: **31**, в том числе педагогических работников **22**

1.15. Количество детей-инвалидов в учреждении 1

1.16. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида - да

2. Оценка состояния доступности объекта для инвалидов

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) н-р, автобусы № 25,24 остановка «м. Тайга»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет*.

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 450 *метров*

2.2.2. Время движения (пешком) 10 *минут*

2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *нет*

2.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером- нет*

2.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная - нет.*

2.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

2.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания *<*>*

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <i><***></i>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <i><***></i>	<i>ВНД</i>
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
5	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
6	с нарушениями слуха	<i>ДУ</i>
7	с умственными нарушениями	<i>ДУ</i>

<>* С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

*<***>* указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "ВНД" (не организована доступность);

*<***>* указывается худший из вариантов ответа.

2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно- функциональны е зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					
		К для передвигающ ихся на креслах- колясках	О с другими нарушениями опорно- двигательного аппарата	С с нарушения ми зрения	Г с нарушения ми слуха	У с умственны ми нарушения ми	Для всех категорий маломоби льных групп населения <***>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	Нет	ДП	ДП	Нет
2.	Вход (выходы) в здание	Нет	ДП	Нет	ДП	ДП	Нет
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Нет	ДП	Нет	ДП	ДП	Нет
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нет	ДП	Нет	ДП	ДП	Нет
5.	Санитарно- гигиенические помещения	Нет	ДП	Нет	ДП	ДП	Нет
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Нет	ДП	Нет	Нет	ДП	Нет
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нет		Нет	ДП	ДП	Нет
8.	Все зоны и участки <***>	Нет	ДП	Нет	ДП	ДП	Нет

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно

условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<*> указывается худший из вариантов ответа.

2.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта:

территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как этому препятствует недостаточная ширина дверных проемов и отсутствие пандусов. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как ширина лестничного пролета и отсутствие пандусов, делает это невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальные и физкультурные залы находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

3. Оценка уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг

3.1. Наличие при входе вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне - *нет*

3.2. Наличие помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованного индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой - *отсутствует.*

3.3. Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая доступ сурдопереводчика и (или) тифлосурдопереводчика:

- необходимость предоставления услуги для глухих - *нет*

- наличие сурдопереводчика, тифлопереводчика - *отсутствует.*

- при необходимости наличие договора с Красноярским региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (диспетчерская служба- услуги сурдопереводчика) - *нет*

3.4. Официальный сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) - *нет*

3.5. Количество работников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами 1, в том числе педагогических работников 1.

3.6. Наличие ассистента-помощника для сопровождения инвалида при оказании услуг:

наименование услуги - *нет.*

3.7. Наличие тьютора для сопровождения инвалида при оказании услуг:

Наименование услуги - *нет.*

3.8. Количество педагогических работников, имеющих образование и(или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам - *нет.*

3.9. Количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в учреждении - *нет.*

3.10. Количество детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет, охваченным дошкольным образованием *нет.*

3.11. Количество детей-инвалидов школьного возраста, которым созданы условия для получения качественного общего

образования нет.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Имеется ровное асфальтовое покрытие.</i>	<i>Установка рельефных и силуэтных указателей. При наличии финансирования – 2017- 18 год.</i>	-	<i>Установка кнопки вызова персонала для инвалидов- колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание. Срок выполнения- 2017-18 год.</i>
2.	Вход (входы) в здание	-	<i>Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования – 2017- 18 год Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами. Срок выполнения-2017г.</i>	<i>Монтаж пандусов, установка плавных доводчиков. При наличии финансирования – 2017- 18 год</i>	<i>Установка кнопки вызова персонала для инвалидов- колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание. Срок выполнения- 2017-18год.</i>
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	-	<i>Увеличение проемов дверных проходов, ликвидация порогов. При наличии финансирования – 2017- год Оснащение стеклянных дверей яркой маркировкой на высоте 1,5м. Срок выполнения-</i>	<i>Установка поручней на путях следования. При наличии финансирования – 2018- 19 год</i>	-

			<p>2018-19 год.. На лестничных маршах установка рельефных пластин с номерами этажа. Обозначение первой и последней ступени марша контрастной окраской. При наличии финансирования – 2018-19 год Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования – 2018-19 год</p>		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Просторные помещения с ровным полом	<p>Увеличении проемов дверных проходов. ликвидация порогов. При наличии финансирования – 2018-19 год Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования – 2017-18 год</p>	<p>Установка поручней по периметру групповых помещений. Приобретение одноместных столов для детей-инвалидов. При наличии финансирования – 2018-19 год</p>	Подъем на второй этаж инвалидов колясочников не возможен
5.	Санитарно-гигиенические помещения	-	<p>Увеличении проемов дверных проходов. При наличии финансирования – 2019 год. Установка крючков для одежды, костылей и</p>	<p>Установка поручней по боковым сторонам помещения. Установка рельефных и цветowych опознавательных знаков. При наличии</p>	-

			<i>др.принадлежностей. Срок выполнения-2018 год.</i>	<i>финансирования – 2018- 19 год</i>	
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>Наличие телефонной точки на первой этаже в доступном месте.</i>	<i>Капитальный ремонт электропрово. При наличии финансирования – 2017-18 год</i>	<i>Обеспечение радиосвязи, домофона на групповых и административных дверях. При наличии финансирования – 2018-19 год.</i>	-
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	<i>Ремонт тротуаров, Асфальтирование дороги.</i>	<i>Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентирования.</i>	<i>Оснащение регулируемого пешеходного перехода звуковым сигналом.</i>
8.	Все зоны и участки				

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Рекомендации по повышению показателей качества предоставляемых услуг:

N п/п	Показатель	Рекомендации по повышению показателя		
		не требуется (достигнут/выполнен)	Индивидуальное решение (значение показателя, меры по его достижению или повышению)	Решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания, примечания
1	2	3	4	5
1.	Наличие вывесок на входе для инвалидов по зрению		Изготовление вывески (2017-2018)	
2.	Помещение для массовых мероприятий			
3.	Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка			
4.	Инструктирование или			

	обучение работников об условиях предоставления услуг инвалидам			
5.	Официальный сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)		Адаптировать сайт для слабовидящих- срок до декабря 2017 года	
6.	Наличие ассистентов-помощников для оказания помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении услуг	Оказание услуги в дистанционном режиме через официальный сайт	Возложить ответственность на сотрудника охраны и специалиста, внесение изменений в должностные инструкции	
7.	Наличие тьюторов для сопровождения инвалидов по зрению и опорно-двигательного аппарата			
8.	Наличие специалистов для обучения по адаптированным основным общеобразовательным программам			
8.	Охват детей-инвалидов от 5 до 18 лет дополнительным образованием			
9.	Охват детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием			
10.	Охват детей-инвалидов качественным общим образованием			

4.3. Предложения комиссии по принятию управленческих решений по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности объекта и предоставляемых услуг в случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта:

1. Адаптировать сайт для слабовидящих- срок до декабря 2017 года
2. Возложить ответственность на сотрудника охраны и специалиста, внесение изменений в должностные инструкции.

4.4. Запланированные работы и сроки в рамках исполнения (программ, планов текущих или капитальных ремонтов, иных документов- перечислить)

1. Установка рельефных и силуэтных указателей. При наличии финансирования – 2017-18 год
2. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования – 2017-18 год.
3. Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами. Срок выполнения - 2017 год.
4. Увеличение проемов дверных проходов, ликвидация порогов. При наличии финансирования – 2017 год
5. Оснащение стеклянных дверей яркой маркировкой на высоте 1,5 м. от пола. Срок выполнения – 2018-19 год
6. На лестничных маршах установка рельефных пластин с номерами этажа. Обозначение первой и последней ступени марша контрастной окраской. При наличии финансирования – 2018-19 год
7. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования – 2018-19 год.
8. Увеличение проемов дверных проходов. ликвидация порогов. При наличии финансирования – 2018-19 год.
9. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования – 2017-18 год.
10. Увеличение проемов дверных проходов. При наличии финансирования - 2019 год.
11. Установка крючков для одежды, костылей и др. принадлежностей. Срок выполнения - 2018 год.
12. Капитальный ремонт электропроводки При наличии финансирования 2017-18 год.

Приложения:

Акт обследования объекта от «10.03. 2016г.» № 2

План адаптации объекта и обеспечения услуг для инвалидов

Председатель комиссии директор МБОУ «СОШ №169»

Б.К. Козырева

члены комиссии зам. директора по УВР

Л.Г. Фокина

заведующая хозяйством

Е.И. Ленок

инженер по охране труда

О.А. Зыкова

представитель местной общественной

организации «Всероссийская общественная

организация инвалидов» г. Зеленогорска

А.М. Петренчук

Акт обследования
к Паспорту доступности МБОУ «СОШ №169»

от «10» 03. 2016 г. № 2

1. Общие сведения

- 1.1. Наименование объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 169»
- 1.2. Адрес объекта 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, 21
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 3 (три) этажа, 4144,3 кв. м,
часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв. м,
наличие прилегающего земельного участка - да
- 1.4. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2016г., капитального _____

2. Результат обследования территории, прилегающей к зданию (участку)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	нет	ДПВ	Создание территории	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	нет	ДПВ	Создание территории	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет				
1.4	Пандус (наружный)	есть	нет	ДП-В		
1.5	Автостоянка и парковка	нет	нет	ДПВ	Создание стоянки	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	недоступно				

Заключение о доступности территории (*) ДП-В

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (**)

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

3. Результат обследования входа (входов) в здание

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	нет	ДЧ-И		
2.2	Пандус (наружный)	есть	нет	ДП-В		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	нет	ДП-В		
2.4	Дверь (входная)	есть	нет	ДП- В		
2.5	Тамбур	есть	нет	ДП-В		
	ОБЩИЕ требования к зоне	недоступно				

Заключение о доступности входа (входов) в здание (*) ДП-В

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (**)

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4. Результат обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	нет	ДП-В		
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	нет	ДЧ-И (О,С,Г,У)		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	нет		Установка пандуса на 2-этаж (столовая, медкабинет)	Текущий ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	нет			
3.5	Двери	есть	нет	ДП-В		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Высота порога	К	Реконструкция порогов	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	недоступно				

Заключение о доступности пути (путей) в здание (*) ДЧ- И (О,С,Г,У)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (***) Установка пандуса, реконструкция порогов (текущий ремонт)

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

5. Результат обследования зоны целевого назначения здания

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	нет	ДУ		
4.2	Помещения для приема пищи	есть	нет	ДУ	Установка	Текущий ремонт

					пандуса на 2-этаж	
4.3.	Медкабинет	есть	нет	ДУ	Установка пандуса на 2-этаж	Текущий ремонт
4.4.	Актовый зал	есть	нет	ВНД		
4.5.						
4.6.						
	ОБЩИЕ требования к зоне	недоступно				

Заключение о доступности зоны целевого назначения здания (*) ДЧ-И (О,С,Г,У,)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (**)_Установка пандуса на второй этаж (текущий ремонт)

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

6. Результат обследования санитарно-гигиенических помещений

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	нет	ДЧ-И (О,С,Г,У)	Реконструкция	Капитальный ремонт
5.2	Душевая комната	нет	нет			
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	нет	ДЧ-И (О,Г,У)	Установка крючков для одежды и костылей и др. принадлежностей	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	недоступно				

Заключение о доступности санитарно-гигиенических помещений ДЧ-И (О,Г,У)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (**)_Реконструкция туалетных комнат (капитальный ремонт), установка крючков для одежды и костылей и

др. принадлежностей (текущий ремонт).

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

7. Результат обследования системы информации на объекте

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
6.1	Визуальные средства	нет	нет	Средства информации	Прописанные буквы, указатели пиктограммы	Приобретение и установка
	на входе в здание					
	в здании на маршруте передвижения					
	при оказании услуги					
	в том числе УМК					
6.2	Акустические средства	нет	Не соответствует нормам	Речевые информаторы	Звуковой маяк у входа, световые текстовые табло	Приобретение и установка
	при входе в здание					
	в здании на маршруте передвижения					
	при оказании услуги (в том числе при проведении массовых мероприятий)					
6.3	Тактильные средства	нет	Не соответствует нормам	Тактильные средства информации	Маркировка буквами Брайлю на залах	Приобретение и создание
	на входе в здание					
	в здании на маршруте передвижения					
	при оказании услуги (в том числе УМК)					
	ОБЩИЕ требования к зоне	недоступно				

Заключение о доступности системы информации на объекте ДЧ-И (О,Г,У)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (**) _____

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Председатель комиссии директор МБОУ «СОШ №169»
члены комиссии зам. директора по УВР
заведующая хозяйством
инженер по охране труда
представитель местной общественной
организации «Всероссийская общественная
организация инвалидов» г. Зеленогорска

Б.К. Козырева
Л.Г. Фокина
Е.И. Ленюк
О.А. Зыкова

А.М. Петренчук

1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо / входная площадка						
	Высота площадки	см	-	100		реконструкция	
	Габариты площадки: ширина X глубина	см	≥140x200 или 150x185	400x170	М4		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более *5см		наличие	имеется	М2,М3,М4		
	Нескользящее покрытие		наличие	имеется	М2, М3,М4		
	Навес		наличие	имеется	М3,М4		
	Водоотвод		наличие	имеется	М3,М4		
	Лестница наружная		наличие	имеется		реконструкция	
	Нескользящее покрытие		наличие		М1,М2, М3		
	Ширина проступей лестницы	см	от 28 до 35	50			
	Высота подъема ступеней	см	от 13 до 17	10-16			
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	см	80	Нет	М2		
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	Нет	М2		
	Поручни с двух сторон		наличие	имеются	М3		Только верхнее крыльцо
	- на высоте	см	90	97	М2, М3		
	-горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующим окончанием	см	≥30	≥30	М2, М3		
	Пандус наружный		наличие	имеется			
	Ширина марша	см	100		М4		
	Уклон	%	≤8		М4		
	Высота одного подъема	см	≤80		М4		

	Разворотные площадки:				M4	
	-внизу	см	≥150x150			
	-промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	см	≥150x150			
	Поручни с двух сторон:		наличие		M3,M4	
	- на высоте	см	70		M4	
	- на высоте	см	90		M3	
	-горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	см	≥30		M3, M4	
	Нескользящее покрытие		наличие		M3, M4	
	Наружный подъемник вертикальный(В), наклонный(Н)		наличие	нет	M3, M4	
	Тамбур I			имеется		
	Габариты: глубина X ширина	см	≥180x135 или 150x200		M4	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)				M4	
	- ширина проема в свету	см	≥120	150	M4	
	-высота порога наружного, внутреннего	см	≤1,3	2	M4	
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) при входе в здание		наличие	нет	M2	
	Тамбур II					
	Габариты: глубина X ширина	см	≥180x135 или 150x200	245x320	M4	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Р	M4	
	- ширина проема в свету	см	≥120	150	M4	
	-высота порога наружного, внутреннего	см	≤1,3	2	M4	
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) при входе в здание		наличие	нет	M2	

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории и МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коридор						
	Ширина коридора или перехода в другое здание	см	≥200	167x300	М4		
	Разворотные площадки	см	≥150x150	≥150x150	М4		
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):		наличие	имеется	М1, М2, М3, М4		
	-для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	ед.	≥1 на этаж	≥1 на этаж	М3		
	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90см	ед.	≥1 на этаж	≥1 на этаж	М4		
	Выступы в зоне движения	см	≤ 10	≤ 10	М2		
	Лестница №1 (в зону оказания услуги)		наличие	нет			
	Высота подъема	м					
	Уклон марша	Н/L	≤1/2		М3		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	60		М2		
	Желтая контрастная окраска крайних ступеней		наличие		М2		
	Поручни с двух сторон:		наличие		М2, М3		
	- на высоте	см	90		М2, М3		
	-горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	см	30		М2, М3		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги)			нет			
	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги		наличие	нет			
	Кабина:						
	- габариты (глубина X ширина)	см	≥150x110		М4		
	- ширина дверного проема	см	≥80*		М4		
	- поручни		наличие		М3		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта		наличие		М2		
	Знак доступности		наличие		М2, М4		
	Пандус внутренний к лестнице № **		наличие				

Ширина марша	см	100		М4	
Уклон	Н/L	≤1/8		М4	
Разворотные площадки внизу,верху.	см	≥150x150		К	
Поручни с двух сторон:		наличие		М3,М4	
- на высоте	см	70		М4	
-на высоте	см	90		М3	
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	см	30		М2, М4	
Пандус переносной		наличие		М4	
Подъемник для инвалидов		наличие			
Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), траволатор (Т)		наличие		М3,М4	

*Для нового строительства общественных и производственных зданий рекомендуется применять лифты с шириной дверного проема не менее 900 мм.

** При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 10%. Пандусы длиной более 60,0 м или при перепаде высот более 3,0 м следует заменять лифтами, подъемниками, эскалаторами. В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы и инвентарные (выдвижные, сборно-разборные и откидные) пандусы. Инвентарные пандусы должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 350 кгс и, удовлетворять требованиям к стационарным пандусам по ширине и уклону.

3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обслуживание через окно/прилавок №	ед.					
	Высота рабочей поверхности	см	80-110		М4		
	Габариты зоны обслуживания	см	90 x 150		М4		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</i>						
	Обслуживание в кабинете №	ед.					
	Ширина проема двери в свету:	см	≥90	107	М3,М4		
	Габариты зоны сидения - глубина	см	≥120	≥120	М3		
	Зона для кресла-коляски	см	≥150x150	≥150x150	М4		
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	60-90	60-90	М3,М4		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</i>						
	Обслуживание с перемещением по маршруту №	ед.					
	Ширина полосы движения	см	≥120		М3,М4		
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	см	80-110		М4		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</i>						
	Кабина индивидуального обслуживания №	ед.					
	Ширина x глубина	см	≥160x180		М4		
	Место для сидения		наличие		М3		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие		М3		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</i>						
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	ед.			М3,М4		
	Доля мест для колясочников	%	≥2		М4		
	Ширина прохода к месту для колясочника	см	≥120		М4		

	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	шт.	≥1		M1		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</i>						

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещ ений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Един ицы изме рени я	Нормати в	Фактическая величина	Для категор ии МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузел		наличие			реконструкция	
	Знак доступности помещения		наличие	есть	М3,М4		
	Ширина дверного проема		≥90	78			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	см	30	нет	М2		
	Количество кабин	ед.	≥1	≥1	М3,М4		
	- ширина дверного проема	см	≥90	90	М4		
	- габариты (минимальные глубина X ширина)	см	≥180x165	90x75	М4		
	-опорные поручни		наличие		М3,М4		
	-зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	см	≥80x120	≥80x120	М4		
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие	нет	М3		
	Знак доступности кабины		наличие	нет	М3, М4		
	Раковина с опорным поручнем		наличие	нет	М3, М4		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина X ширина)	см	≥130x85	140x350	М4		
	- высота раковины с опорным поручнем	см	85	нет	М3,М4		
	- высота сиденья унитаза	см	44-46	18			
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	см	30	нет	М2		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат</i>						

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги		наличие	нет	M2		
	Надписи:		наличие	нет	M1, M2		
	Размещение на высоте	см	≥150 и ≤ 450	-	M1, M2, M4		
	Высота прописных букв	см	≥7,5	-	M2		
	Освещенность		наличие	нет	M2		
	Указатели, пиктограммы		наличие	нет	M2		
	Размещение на высоте	см	≤200	-			
	Высота прописных букв	см	≥7,5	-			
	Освещенность		наличие	нет	M2		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю		наличие	нет	M2		
	-высота размещения	см	60-110	-	M2		
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки		наличие	нет	M2		
	-на кнопках управления лифта		наличие	нет	M2		
	-на поручнях лестниц		наличие	нет	M2		
	-на кабинах санитарно-бытовых помещений		наличие	нет			
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	шт.	наличие	нет	M1		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	шт.	наличие	нет	M1, M2		
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	шт.	наличие	нет	M4		
	Речевые информаторы и маяки	шт.	наличие	нет	M2		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м *						
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	шт.	наличие	нет			

	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	шт.	наличие	нет	М1, М2, М3,М4		
--	---	-----	----------------	-----	------------------	--	--

* только для объектов государственного (муниципального) управления, социального обслуживания, здравоохранения

6.ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Вход на территорию и пути движения						
	Высота бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	см	≤2,5	нет			
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	см	≥5	нет			
	Защитные ограждения на сложных транспортных развязках, перекрестках, знаков и табличек о пешеходных переходах		наличие	нет			
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа		наличие	нет			
	Звуковые приставки к светофорам на наиболее оживленных перекрестках		наличие	нет			
	-ширина прохода, калитки, проема в ограждении	см	≥120	≥120	М4	реконструкция	
	Знак доступности учреждения		наличие	нет	М2, М3,М4		
	Автостоянка посетителей						
	Расстояние до входа в здание	м	≤50	≤46	М3, М4	устройство	
	Доля машино-мест для инвалидов	%	≥5 (не менее 1 места)	нет	М3, М4		
	Размер места со специальным знаком	см	350x500	нет	М4		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						
	- ширина полосы движения:	см	≥180	≥200	М3,М4		

-указатели направления движения		наличие	нет	M1, M3, M4	
- декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию		наличие	нет	M2	
-места отдыха: через 200 м		наличие	нет	M3	
Открытая лестница:					
-высота подъема	М				
-поручни на высоте	СМ	90		M3	
-рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	СМ	80		M2	
Пандус *					
-высота подъема	%	≤10		M3, M4	
-уклон	H/L	от 1/20 до 1/12		M3, M4	
Поручни с двух сторон					
-на высоте	СМ	70		M4	
-на высоте	СМ	90		M3	
Бордюрный пандус			нет		
- максимальная длина	СМ	≤200			
- ширина	СМ	≥100			
- тактильными указателями, выполняющими предупредительную функцию		наличие	нет		

* Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов

7. ВЫВОДЫ

1. Необходимо в пределах здания:

- Организация доступности входной группы
- Обустройство путей движения
- Обеспечение возможности оказания услуг для МГН
- Обустройство санитарных устройств (кабин) для МГН
- Обеспечение средствами информации доступных для МГН

2. Необходимо на территории (до входа в здание):

- беспрепятственный обустроенный проход
- обеспечение мест для парковки индивидуального транспорта

3. Установка технических средств (информационное табло, текстфоны)

**План
адаптации МБОУ «СОШ №169» и обеспечения доступности услуг для инвалидов**

N п/п	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступ- ности) <***>	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Сроки
	Содержание работ <*>	Вид работ <*>		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание.	Текущий ремонт	ДП-В	Требуется дополнительное финансирование		Директор МБОУ «СОШ №169»	2017-2018г.
2.	Установка звуковых, визуальных, тактильных ориентиров.	Текущий ремонт	ДП-В	Требуется дополнительное финансирование		Директор МБОУ «СОШ №169»	2017-2018г.
3.	Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами.	Приобретение	ДП-В	Требуется дополнительное финансирование		Директор МБОУ «СОШ №169»	2017-2018г.
4.	Установка поручней на путях следования.	Текущий ремонт	ДП-В	Требуется дополнительное финансирование		Директор МБОУ «СОШ №169»	2018-2019г.
5.	Оснащение стеклянных дверей яркой маркировкой на высоте 1.5 м. от пола.	Приобретение	ДП-В	Требуется дополнительное финансирование		Директор МБОУ «СОШ №169»	2018-2019г.
6.	На лестничных маршах установка рельефных пластин с номерами этажа.	Приобретение	ДП-В	Требуется дополнительное финансирование		Директор МБОУ «СОШ №169»	2018-2019г.
7.	Обозначение первой и последней ступени марша контрастной окраской.	Приобретение	ДП-В	Требуется дополнительное финансирование		Директор МБОУ «СОШ №169»	2018-2019г.
8.	Установка звуковых, визуальных, тактильных ориентиров	Приобретение	ДП-В	Требуется дополнительное финансирование		Директор МБОУ «СОШ №169»	2018-2019г.
9.	Установка поручней по периметру групповых помещений.	Текущий ремонт	ДП-В	Требуется дополнительное финансирование		Директор МБОУ «СОШ №169»	2018-2019г.
10.	Обеспечение радиосвязи, домофона на групповых	Текущий ремонт	ДП-В	Требуется дополнительное		Директор МБОУ	2018-2019г.

	дверях.			финансирование		«СОШ №169»	
11.	Изготовление вывески.		ДП-В	Требуется дополнительное финансирование		Директор МБОУ «СОШ №169»	2017-2018г.
12.	Установить пандус на второй этаж в столовую и медицинский кабинет.	Текущий ремонт	ДП-В	Требуется дополнительное финансирование		Директор МБОУ «СОШ №169»	2018-2019г.
13.	Адаптировать сайт для слабовидящих.	Создание	ДП-В			Директор МБОУ «СОШ №169»	2017г. декабрь

<*> Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением Паспорта ОСИ.

<***> Указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР - текущий ремонт; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; Стр - строительство; КР - капитальный ремонт; Рек - реконструкция; Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия.

<***> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).